





Eau-Méga Conseil en Environnement **Etude diagnostique du système d'assainissement de la commune de Vars - Communauté de Communes Coeur de Charente - Secteur 3**

N
 0 160 m
 Date : 31 mars 2021
 Fond cartographique : Cadastre
 Source des données : Eau-Méga

- | | | |
|--|--|--|
| Ouvrage | Canalisation | Inspections télévisées |
| <ul style="list-style-type: none"> Poste de refoulement Regard Rejet | <ul style="list-style-type: none"> Refoulement Gravitare Rejet | <ul style="list-style-type: none"> Proposition de linéaire à inspecter |



Eau-Méga
Conseil en Environnement

Etude diagnostique du système d'assainissement de la commune de Vars - Communauté de Communes Coeur de Charente - Secteur 4

Date : 31 mars 2021
Fond cartographique : Cadastre
Source des données : Eau-Méga 160 m

Ouvrage	Canalisation	Inspections télévisées
⊘ Poste de refoulement	— Refoulement	— Proposition de linéaire à inspecter
● Regard	— Gravitaire	
★ Rejet	— Rejet	



Date : 31 mars 2021
 Fond cartographique : Cadastre
 Source des données : Eau-Mega

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Ouvrage | Canalisation | Inspections télévisées |
| ⊘ Poste de refoulement | — Refoulement | — Proposition de linéaire à inspecter |
| ● Regard | — Gravitaire | |
| ★ Rejet | — Rejet | |

